
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE

| LOCALITA': Frassinedi | P.ED. 1169 | P.F. | Scheda n. |
|---------------------------------|-------------------|------|-----------|
| DATA RILIEVO: 15.10.2007 | C.C. BEDOLLO | | 167 |

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Campolongo del comune di Baselga di Pinè si percorre la strada forestale che sale il pendio di Costalta a monte del lago delle Piazze.

L'edificio è situato in una radura del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: EST e NORD



PROSPETTO: NORD e OVEST



PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: SUD e EST



PERTINENZA: OVEST e SUD





PROSPETTO:

PROSPETTO:

| CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------|--|
| ANALISI: | | | NOTE | |
| 1. | TIPOLOGIA | ■ BAITA tipo A | x | |
| | EDILIZIA | ■ BAITA tipo B | | |
| | | CASA RURALE | | |
| | | ■ DEPOSITO | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | |
| 2. | EPOCA DI | ANTERIORE 1860 | | |
| | COSTRUZIONE | ■ TRA 1860 - 1939 | | |
| | | POSTERIORE 1939 | × | |
| 3. | USO FUNZIONALE | AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro) | ^ | |
| Э. | USO FUNZIONALE | ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale) | | residenza |
| | | - ADITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale) | × | stagionale |
| | | ■ ABITATIVO/AGRICOLO | | |
| | | TURISTICO RICETTIVO | | |
| | | ARTIGIANALE | | |
| | | ■ PERTINENZA | | |
| | | ■ ALTRO | | |
| 4. | GRADO D'UTILIZZO | UTILIZZATO | X | |
| | | SOTTO UTILIZZATO | | |
| | | ■ IN STATO D'ABBANDONO | 201000000000 | \$11000000000000000000000000000000000000 |
| 5. | CARATTERISTICHE | ■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, | × | legno |
| | EDIFICIO | tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni) | ^ | |
| | | ■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) | | |
| | | ■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline) | | |
| | | ■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano) | × | a 2 falde |
| | | MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, | × | tegole cemento |
| | | lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) | ^ | |
| | | ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, | × | comignolo |
| | | pannelli solari/fotovoltaici) | | |
| | | INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente) | | |
| | | PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decentricari offesselvi fesselva granta eleti) | | |
| | | decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) • SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc) | | legno |
| | MIDOL OCIA | <u> </u> | × | legilo |
| 6. | ARCHITETTONICA STORICA | • ORIGINALE | × | |
| | | MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione | | |
| | | straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto | | |
| | | TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso. | | |
| | | ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo | | |
| | | costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. | | |
| 7. | DEGRADO | • NULLO | × | |
| | | ■ MEDIO | b | |
| | | ■ ELEVATO | b | |

| CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE 167 | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--|--|
| ANALISI: | | | | | | |
| 8. | PERTINENZE | A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre) | × | prato | | |
| | | ■ BOSCO | 1 | | | |
| | | CORTILE/POSTO AUTO STERRATO | | | | |
| | | | _ | | | |
| | | SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) | | | | |
| | | RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, | | | | |
| | | muretto, siepe) | | | | |
| | | MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre | *************************************** | | | |
| | | armate) | | | | |
| | | MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, | × | legnaia-deposito | | |
| | | pollaio, garage) | <u> </u> | | | |
| 9. | RETI | ■ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, | × | rete potabile | | |
| | TECNOLOGICHE | recupero acque bianche, assente) | | | | |
| | | ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) | × | vasca a tenuta | | |
| 10 | VIABILITA' | STRADA | - | | | |
| 10. | (accesso edificio) | | × | | | |
| | (accesso culticio) | SENTIERO NEGUNYA MADA MADA MADA MADA MADA MADA MADA MA | | | | |
| | | NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile) | | | | |
| 11 | PAVIMENTAZIONE | ALTRO STERRATO | | | | |
| 11. | DI ACCESSO | | × | | | |
| | (viabilità) | ACCIOTOLATO | | | | |
| | , | CUBETTI DI PORFIDO | | | | |
| | ****** | ASFALTO | | | | |
| 12. | VINCOLI PARTICOLARI | INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART 04 L R 23/01 | | | | |
| | TAKTICOLAKI | ART. 94 L.P. 22/91 | | | | |
| PROGETTO: | | | | | | |
| | TIPOLOGIE | BAITA tipo A | × | | | |
| | EDILIZIE | | ^ | | | |
| | | | | | | |
| | | CASA RURALEDEPOSITO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| 2. | CATEGORIE DI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | - | | | |
| 4. | INTERVENTO | RESTAURO | | | | |
| | | RISANAMENTO CONSERVATIVO | | | | |
| | | | × | | | |
| | | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | | | | |
| | | EDIFICIO DA RECUPERARERUDERE SENZA RICOSTRUZIONE | | | | |
| 3. | AMPLIAMENTO | | | | | |
| <i>J</i> . | VOLUMETRICO | LATERALE - tipo 1, 2, 3INTERRATO - tipo 4 | | | | |
| | . 525.22.22.200 | IN SOPRAELEVAZIONE | ļ | | | |
| | | NESSUNO | | | | |
| | ************************************** | | × | | | |
| 4. | INTERVENTI PARTICOLARI | AMMESSI | | | | |
| | | NON AMMESSI | | | | |