

fotografia n. 2



Prospetto
ovest
nord

ANALISI

1	Tipologia funzionale	legnaia			
2	Epoca di costruzione			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3	4
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	0	Totale punteggio	4
5	Degrado	nullo	6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	alta qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	demolizione			
10	Note				
11	Coperture	lamiera grecata		Colore	testa di moro
12	Spazi di pertinenza	sentiero		Pavimentazione Accesso	selciato
13	Recinzioni	muro in cemento		Tipologia	rete metallica

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia	
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento
	Sopraelevazione		non ammesso
	Ripristino tipologico		non ammesso
	Ampliamento laterale		non ammesso
17	Manto di copertura		Forma della copertura
18	Vincoli di progetto		
19	Superfetazioni da eliminare		