

fotografia n.1



Prospetto
nord-est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito				L
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica			bassa definizione		4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2	Totale pt.2 + pt.3		12
		costruttivo	1			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	3	Totale punteggio		15
5	Degrado	medio		6	Grado di utilizzo	sottoutilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	notevole interesse urbanistico art. 29 n. a. PGTIS				
10	Note					
11	Coperture	lamiera liscia		Colore	marrone	
12	Spazi di pertinenza	cortile		Pavimentazione Accesso	cemento	
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia	non definita	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 3 P2				
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 3 A2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 3 P2	
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione			Rif. matrice 3 P2		
	Ripristino tipologico			Rif. matrice 3 P2		
	Ampliamento laterale			Rif. matrice 3 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 3 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 3 P4	
18	Vincoli di progetto					
19	Superfetazioni da eliminare					