

fotografia n.2



Prospetto
est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	garage			
2	Epoca di costruzione			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	1	Totale pt.2 + pt.3	4
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	1		
				Totale punteggio	5
5	Degrado	nullo	6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	nessun interesse art. 32 n. a. PGTIS			
10	Note				
11	Coperture	lamiera ondulata		Colore	marrone
12	Spazi di pertinenza	cortile		Pavimentazione	sterrato
		cortile		Accesso	sterrato
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia	non definita

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 1 P2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 1 P2
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 1 A2			
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione			Rif. matrice 1 P2	
	Ripristino tipologico			Rif. matrice 1 P2	
	Ampliamento laterale			Rif. matrice 1 P2	
17	Manto di copertura	Rif. matrice 1 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 1 P4
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				