


fotografia n.2

Prospetto
sud



ANALISI

1	Tipologia funzionale	tettoia				P
2	Epoca di costruzione			posteriore al 1939		4
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	1	Totale pt.2 + pt.3		4
		costruttivo	0			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	1	Totale punteggio		5
5	Degrado	medio		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	agricola di interesse secondario				
10	Note					
11	Coperture	lamiera ondulata		Colore		zincato
12	Spazi di pertinenza	strada		Pavimentazione Accesso		sterrato
13	Recinzioni	muro in cemento		Tipologia		muro

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 3 P2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 3 P2
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 3 A2			
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione			Rif. matrice 3 P2	
	Ripristino tipologico			Rif. matrice 3 P2	
	Ampliamento laterale			Rif. matrice 3 P2	
17	Manto di copertura	Rif. matrice 3 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 3 P4
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				