

fotografia n. 2

Prospetto
nord-est



ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito-garage				
2	Epoca di costruzione	posteriore al 1939		4		
3	Tipologia architettonica storica	nessuna definizione		0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3	4	
		costruttivo	0			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	0	Totale punteggio	4	
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	bassa qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	demolizione				
10	Note					
11	Coperture	lamiera ondulata		Colore	zincato	
12	Spazi di pertinenza	strada		Pavimentazione	asfalto	
		strada		Accesso	pavimentazione in porfido	
13	Recinzioni	ferro		Tipologia	rete metallica	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia		
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione		non ammesso	
	Ripristino tipologico		non ammesso	
	Ampliamento laterale		non ammesso	
17	Manto di copertura		Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto			
19	Superfetazioni da eliminare			