

fotografia n. 1



Prospetto
sud-ovest

fotografia n. 2



Prospetto
nord-ovest

ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito				L
2	Epoca di costruzione			posteriore al 1939		4
3	Tipologia architettonica storica			NON DEFINITO		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3		4
		costruttivo				
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4		Totale punteggio		
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	sottoutilizzato
7	Spazi pertinenza	bassa qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	spazi aperti				
10	Note					
11	Coperture	soletta in cemento		Colore	cemento	
12	Spazi di pertinenza	scala		Pavimentazione Accesso	cemento	
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia	nessuna recinzione	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia			
15	Tipologia attuale			Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione			non ammesso	
	Ripristino tipologico			non ammesso	
	Ampliamento laterale			non ammesso	
17	Manto di copertura			Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				