

fotografia n. 3



Prospetto
sud

fotografia n. 1



Prospetto
nord

ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito avvolti edificio prevalentemente residenziale			
					A
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica		media definizione		6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	1	Totale pt.2 + pt.3	14
		costruttivo	1		
		complementari	1		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	3	Totale punteggio	17
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	notevole interesse urbanistico art. 29 n. a. PGTIS			
10	Note				
11	Coperture	lamiera ondulata	Colore	zincato	
12	Spazi di pertinenza	sentiero sentiero	Pavimentazione Accesso	selciato selciato	
13	Recinzioni	nessuna recinzione	Tipologia	nessuna recinzione	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 6 P2			
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 6 A2	Tipologia di progetto	Rif. matrice 6 P2	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione		Rif. matrice 6 P2		
	Ripristino tipologico		Rif. matrice 6 P2		
	Ampliamento laterale		Rif. matrice 6 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 6 P4	Forma della copertura	Rif. matrice 6 P4	
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				