


PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Scheda N: 83

cartografia
scala 1:1000
> Rif. Doc.
Fotografia



fotografia n.1



**Prospetto
nord**

fotografia n.2



Prospetto
sud

fotografia n.3



Prospetto
ovest

fotografia n.4



Particolare
nord

fotografia n.5

Particolare



ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio ad uso agricolo				S
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione		8
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2	Totale pt.2 + pt.3		16
		costruttivo	2			
		complementari	2			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	6	Totale punteggio		22
5	Degrado	elevato		6	Grado di utilizzo	in stato di abbandono
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	notevole interesse urbanistico art. 29 n. a. PGTIS				
10	Note					
11	Coperture	lamiera liscia tegole marsigliesi		Colore	arancio zincato	
12	Spazi di pertinenza	strada sentiero		Pavimentazione Accesso	selciato sterrato	
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia	non definita	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 3 P2				
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 3 A2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 3 P2	
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione			Rif. matrice 3 P2		
	Ripristino tipologico			Rif. matrice 3 P2		
	Ampliamento laterale			Rif. matrice 3 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 3 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 3 P4	
18	Vincoli di progetto					
19	Superfetazioni da eliminare	1- LAMPIONE STRADALE POSTO DAVANTI ALL' ANGOLO BLOCKBAUM DELL' EDIFICIO (foto 1 e 3)				