
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Pontara	P.ED. 897	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 10.10.2007	C.C. BEDOLLO		104

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla strada provinciale del Redebus, a circa un chilometro del valico, si diparte sulla strada forestale che porta a Malga Stramaiolo. Oltrepassato il ponticello sul Rio Pontara si scende per un breve tratto su un sentiero a valle della strada.

L'edificio è sito in una zona pascoliva abbandonata in fase d'imboschimento.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: OVEST e SUD



PROSPETTO: SUD e EST



PROSPETTO: SUD



PARTICOLARE: EST e NORD



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 104	
ANA	ANALISI:			NOTE
	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
E	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE		
2. E	EPOCA DI	■ ANTERIORE 1860		
C	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939	×	
		POSTERIORE 1939		
3. U	JSO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	_ ^	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale) ABITATIVO/AGRICOLO	 ,	
		TURISTICO RICETTIVO	<u></u>	
		ARTIGIANALE DEPTH MANY A		
		PERTINENZA VERNO		
		• ALTRO		
4. G	GRADO D'UTILIZZO	• UTILIZZATO		
		SOTTO UTILIZZATO	×	
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5. C	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra e legno
El	CDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		 VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) 		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		 MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) 	×	lamiera
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)		
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	raso sasso
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6. T	CIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
S	TORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7. D	DEGRADO	• NULLO		
		■ MEDIO	×	
		■ ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
Αľ	NALISI:			NOTE
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	incolto
		■ BOSCO	×	
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO		
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 		
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, muretto, siepe)		
		 MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate) 	×	muri in pietra
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,		r
		pollaio, garage)		
).	RETI TECNOLOGICHE	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente)	×	assente
		 ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) 	×	assenti
10.	VIABILITA'	■ STRADA		
	(accesso edificio)	 SENTIERO 	×	
		 NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile) 	***************************************	
		• ALTRO	***************************************	
1.	PAVIMENTAZIONE	 STERRATO 	×	
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 		
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO		
		 ASFALTO 		
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE		
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91		
PR	OGETTO:			NOTE
l .	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIE	BAITA tipo B	***************************************	
		CASA RURALE		
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	•	
	INTERVENTO	• RESTAURO		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×	
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	•	
		EDIFICIO DA RECUPERARE		
	115D1 1115D1	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE		
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3		
	DECIMETRICO	INTERRATO – tipo 4	×	
		IN SOPRAELEVAZIONE	ļ	
		NESSUNO	<u> </u>	
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	AMMESSI		
		NON AMMESSI		