

# COMPRESORIO ALTA VALSUGANA

## PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica

Scheda N: 79

**Comune amministrativo:** BEDOLLO

**Particella:** P.ED. 1209


**Comune catastale:** BEDOLLO

**Data Rilievo:** 10/05/2000

**Indirizzo/località:** Regnana

**Rilevatore/i:** Carli - Dissegna

cartografia  
scala 1:1000  
>Rif. Doc.  
Fotografia



fotografia n.1



Prospetto  
sud

fotografia n.2



Prospetto  
ovest  
nord

**ANALISI**

|           |                                                      |                                      |  |          |  |                               |                          |              |   |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|----------|--|-------------------------------|--------------------------|--------------|---|
| <b>1</b>  | <b>Tipologia funzionale</b>                          | deposito                             |  |          |  |                               |                          |              | L |
| <b>2</b>  | <b>Epoca di costruzione</b>                          |                                      |  |          |  | posteriore al 1939            |                          | <b>4</b>     |   |
| <b>3</b>  | <b>Tipologia architettonica storica</b>              |                                      |  |          |  | nessuna definizione           |                          | <b>0</b>     |   |
| <b>4</b>  | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> | volumetrici originali                |  | <b>0</b> |  | Totale pt.2 + pt.3            |                          | <b>4</b>     |   |
|           |                                                      | costruttivo                          |  | <b>0</b> |  |                               |                          |              |   |
|           |                                                      | complementari                        |  | <b>0</b> |  |                               |                          |              |   |
|           |                                                      | decorativi                           |  | <b>0</b> |  |                               |                          |              |   |
|           |                                                      | Totale pt.4                          |  | <b>0</b> |  | <b>Totale punteggio</b>       |                          | <b>4</b>     |   |
| <b>5</b>  | <b>Degrado</b>                                       | nullo                                |  |          |  | <b>6</b>                      | <b>Grado di utilizzo</b> | utilizzato   |   |
| <b>7</b>  | <b>Spazi pertinenza</b>                              | media qualità                        |  |          |  |                               |                          |              |   |
| <b>8</b>  | <b>Vincoli legislativi</b>                           |                                      |  |          |  |                               |                          |              |   |
| <b>9</b>  | <b>Categoria di intervento piano precedente</b>      | nessun interesse art. 32 n. a. PGTIS |  |          |  |                               |                          |              |   |
| <b>10</b> | <b>Note</b>                                          |                                      |  |          |  |                               |                          |              |   |
| <b>11</b> | <b>Coperture</b>                                     | soletta in cemento                   |  |          |  | <b>Colore</b>                 |                          | cemento      |   |
| <b>12</b> | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | strada                               |  |          |  | <b>Pavimentazione Accesso</b> |                          | sterrato     |   |
| <b>13</b> | <b>Recinzioni</b>                                    | nessuna recinzione                   |  |          |  | <b>Tipologia</b>              |                          | non definita |   |

**PROGETTO**

|           |                                    |                   |  |  |  |                                            |                   |  |  |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--|--|--|--------------------------------------------|-------------------|--|--|
| <b>14</b> | <b>Categoria d'intervento</b>      | Rif. matrice 6 P2 |  |  |  |                                            |                   |  |  |
| <b>15</b> | <b>Tipologia attuale</b>           | Rif. matrice 6 A2 |  |  |  | <b>Tipologia di progetto</b>               | Rif. matrice 6 P2 |  |  |
| <b>16</b> | <b>Volume in ampliamento</b>       |                   |  |  |  | <b>Tipologia del volume in ampliamento</b> |                   |  |  |
|           | <b>Sopraelevazione</b>             |                   |  |  |  | Rif. matrice 6 P2                          |                   |  |  |
|           | <b>Ripristino tipologico</b>       |                   |  |  |  | Rif. matrice 6 P2                          |                   |  |  |
|           | <b>Ampliamento laterale</b>        |                   |  |  |  | Rif. matrice 6 P2                          |                   |  |  |
| <b>17</b> | <b>Manto di copertura</b>          | Rif. matrice 6 P4 |  |  |  | <b>Forma della copertura</b>               | Rif. matrice 6 P4 |  |  |
| <b>18</b> | <b>Vincoli di progetto</b>         |                   |  |  |  |                                            |                   |  |  |
| <b>19</b> | <b>Superfetazioni da eliminare</b> |                   |  |  |  |                                            |                   |  |  |