

fotografia n. 2



Prospetto
sud

fotografia n. 3



Prospetto
sud
est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	garage				
2	Epoca di costruzione		posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3	4	
		costruttivo	0			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	0	Totale punteggio	4	
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	orto				
10	Note					
11	Coperture	tetto piano		Colore	prato	
12	Spazi di pertinenza	strada		Pavimentazione Accesso	asfalto	
13	Recinzioni	muro		Tipologia	pietra	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia	
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento
	Sopraelevazione		non ammesso
	Ripristino tipologico		non ammesso
	Ampliamento laterale		non ammesso
17	Manto di copertura		Forma della copertura
18	Vincoli di progetto		
19	Superfetazioni da eliminare		