

fotografia n.2



Prospetto
nord

fotografia n.3



Prospetto
sud-est

fotografia n.4

Prospetto
sud



ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale			A
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica		nessuna definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	1	Totale pt.2 + pt.3	8
		costruttivo	1		
		complementari	1		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	3	Totale punteggio	11
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	mediocre interesse art. 30 n. a. PGTIS			
10	Note				
11	Coperture	lamiera liscia	Colore	marrone	
12	Spazi di pertinenza	sentiero strada	Pavimentazione Accesso	pavimentazione in porfido sterrato	
13	Recinzioni	muro in pietra	Tipologia	muro	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 3 P2			
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 3 A2	Tipologia di progetto	Rif. matrice 3 P2	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione		Rif. matrice 3 P2		
	Ripristino tipologico		Rif. matrice 3 P2		
	Ampliamento laterale		Rif. matrice 3 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 3 P4	Forma della copertura	Rif. matrice 3 P4	
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				