



fotografia n.2



Prospetto  
est  
nord

**ANALISI**

|           |                                                      |                                      |   |                               |                          |            |   |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|------------|---|
| <b>1</b>  | <b>Tipologia funzionale</b>                          | tettoia                              |   |                               |                          |            | P |
| <b>2</b>  | <b>Epoca di costruzione</b>                          |                                      |   |                               | posteriore al 1939       |            | 4 |
| <b>3</b>  | <b>Tipologia architettonica storica</b>              |                                      |   |                               | nessuna definizione      |            | 0 |
| <b>4</b>  | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> | volumetrici originali                | 0 |                               | Totale pt.2 + pt.3       |            | 4 |
|           |                                                      | costruttivo                          | 0 |                               |                          |            |   |
|           |                                                      | complementari                        | 0 |                               |                          |            |   |
|           |                                                      | decorativi                           | 0 |                               |                          |            |   |
|           |                                                      | Totale pt.4                          | 0 |                               | <b>Totale punteggio</b>  |            | 4 |
| <b>5</b>  | <b>Degrado</b>                                       | nullo                                |   | <b>6</b>                      | <b>Grado di utilizzo</b> | utilizzato |   |
| <b>7</b>  | <b>Spazi pertinenza</b>                              | media qualità                        |   |                               |                          |            |   |
| <b>8</b>  | <b>Vincoli legislativi</b>                           |                                      |   |                               |                          |            |   |
| <b>9</b>  | <b>Categoria di intervento piano precedente</b>      | nessun interesse art. 32 n. a. PGTIS |   |                               |                          |            |   |
| <b>10</b> | <b>Note</b>                                          |                                      |   |                               |                          |            |   |
| <b>11</b> | <b>Coperture</b>                                     | lamiera ondulata                     |   | <b>Colore</b>                 | zincato                  |            |   |
| <b>12</b> | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | cortile<br>giardino                  |   | <b>Pavimentazione Accesso</b> | prato<br>prato           |            |   |
| <b>13</b> | <b>Recinzioni</b>                                    | ferro                                |   | <b>Tipologia</b>              | rete metallica           |            |   |

**PROGETTO**

|           |                                    |                   |                                            |                              |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>Categoria d'intervento</b>      | Rif. matrice 1 P2 |                                            | <b>Tipologia di progetto</b> | Rif. matrice 1 P2 |
| <b>15</b> | <b>Tipologia attuale</b>           | Rif. matrice 1 A2 |                                            |                              |                   |
| <b>16</b> | <b>Volume in ampliamento</b>       |                   | <b>Tipologia del volume in ampliamento</b> |                              |                   |
|           | <b>Sopraelevazione</b>             |                   | Rif. matrice 1 P2                          |                              |                   |
|           | <b>Ripristino tipologico</b>       |                   | Rif. matrice 1 P2                          |                              |                   |
|           | <b>Ampliamento laterale</b>        |                   | Rif. matrice 1 P2                          |                              |                   |
| <b>17</b> | <b>Manto di copertura</b>          | Rif. matrice 1 P4 | <b>Forma della copertura</b>               | Rif. matrice 1 P4            |                   |
| <b>18</b> | <b>Vincoli di progetto</b>         |                   |                                            |                              |                   |
| <b>19</b> | <b>Superfetazioni da eliminare</b> |                   |                                            |                              |                   |