

fotografia n. 2



Prospetto
sud-ovest

fotografia n. 3



Prospetto
sud-est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	garage			
2	Epoca di costruzione		posteriore al 1939	4	
3	Tipologia architettonica storica		nessuna definizione	0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3	4
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	0	Totale punteggio	4
5	Degrado	nullo	6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	verde pubblico			
10	Note				
11	Coperture	tetto piano	Colore	prato	
12	Spazi di pertinenza	strada	Pavimentazione Accesso	mattonelle cemento	
13	Recinzioni	rete metallica	Tipologia	romboidale	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia		
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione		non ammesso	
	Ripristino tipologico		non ammesso	
	Ampliamento laterale		non ammesso	
17	Manto di copertura		Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto			
19	Superfetazioni da eliminare			