
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Gianetti	P.ED. 289	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 08.10.2007	C.C. BEDOLLO		128


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a sinistra imboccando il ponticello sul rio Regnana e si oltrepassa l'edificio dell'ex mulino. L'edificio è sito sul limite tra un'area a prato ed una agricola abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-OVEST e NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 128
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		■ DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×	
_,	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939	1	
3.	LICO ELINZIONALE	POSTERIORE 1939 ACRICOLO (stalla a finalla deposita attuani malara altra)		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		 ARTIGIANALE 		
		PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 		
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,		pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,		
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)		\$1101011111111111111111111111111111111
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	assente
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		\$11011111111111111111111111111111111111
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.	_	
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo acetruttivo, volume tipologio foscioto fori tetto	×	
7	DEGRADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADU	TODEO		
		■ MEDIO		
		ELEVATO	×	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	prato	
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)			
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 			
9.	RETI	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, 	×	assente	
٠,	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	^		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti	
		sottosuolo, assenti)			
10.	VIABILITA' (accesso edificio)	STRADA SENTIFRO			
	(accesso edificio)	SENTIERONESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)		prato	
			×	prato	
11		ALTRO			
	PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO (viabilità)	STERRATOACCIOTOLATO			
		CUBETTI DI PORFIDO			
		ASFALTO			
12.	VINCOLI	 INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE 			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
				NOTE	
	OGETTO:	T. William C.		NOTE	
1.	FIPOLOGIE EDILIZIE	BAITA tipo A	×		
	EDILIZIE	BAITA tipo B	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		CASA RURALE			
		• DEPOSITO			
	CAMPICODIE DI	EDIFICIO SPECIALE ACADEMIC STELLO DE LA CONTRA DEL LA CONTRA DE LA CONTRA DEL LA CONTRA DELLA CONTRA DEL LA CONTRA DELLA			
2.	CATEGORIE DI INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO			
	INTERVENTO	RESTAURORISANAMENTO CONSERVATIVO			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE	×	vedi punto 5.	
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE		vear panes et	
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3		vedi punto 5.	
<i>J</i> .	VOLUMETRICO		×	veur punto 3.	
		INTERRATO – tipo 4IN SOPRAELEVAZIONE			
		NESSUNO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
4.	INTERVENTI	AMMESSI			
7.	PARTICOLARI	NON AMMESSI:			
5.	CONDIZIONI PARTICOLARI	 gli interventi sul manufatto, in quanto ricadente in area ad elev idrogeologica della carta di sintesi geologica provinciale, devone disposizioni di cui all'art. 2 delle norme di attuazione del P.U.P. 	o esse	ere conformi alle	