

PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Scheda N: 17

Rilevatore/i: Carli - Dissegna

[illegible]

**Prospetto
sud**

fotografia n.1



Prospetto
nord

fotografia n.2



Prospetto
est

fotografia n.3



Prospetto
sud

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale				A
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2	Totale pt.2 + pt.3		8
		costruttivo	1			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	3	Totale punteggio		11
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	alta qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	mediocre interesse art. 30 n. a. PGTIS				
10	Note					
11	Coperture	tegole in cemento		Colore		nero
12	Spazi di pertinenza	strada		Pavimentazione Accesso		pavimentazione in porfido asfalto
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia		non definita

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 6 P2				
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 6 A2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 6 P2	
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione			Rif. matrice 6 P2		
	Ripristino tipologico			Rif. matrice 6 P2		
	Ampliamento laterale			Rif. matrice 6 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 6 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 6 P4	
18	Vincoli di progetto					
19	Superfetazioni da eliminare	1- TETTOIA NON CONFORME ALLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI (foto 1)				