

fotografia n. 2



Prospetto
est

fotografia n. 3



Prospetto
nord

ANALISI

1	Tipologia funzionale	interrato			
2	Epoca di costruzione		posteriore al 1939	4	
3	Tipologia architettonica storica		nessuna definizione	0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3	4
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	0	Totale punteggio	4
5	Degrado	nullo	6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	demolizione con ricostruzione			
10	Note				
11	Coperture	soletta in cemento	Colore	mattonelle in cls	
12	Spazi di pertinenza	piazza strada	Pavimentazione Accesso	pavimentazione in porfido asfalto	
13	Recinzioni	nessuna recinzione	Tipologia	nessuna recinzione	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia		
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione		non ammesso	
	Ripristino tipologico		non ammesso	
	Ampliamento laterale		non ammesso	
17	Manto di copertura		Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto			
19	Superfetazioni da eliminare			