

fotografia n. 2



Prospetto
sud-est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito avvolti			
2	Epoca di costruzione			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2	Totale pt.2 + pt.3	4
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	2		
				Totale punteggio	6
5	Degrado	nullo	6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	nessun interesse art. 32 n. a. PGTIS			
10	Note				
11	Coperture	tegole in cemento		Colore	nero
12	Spazi di pertinenza	sentiero		Pavimentazione	sterrato
		strada		Accesso	sterrato
13	Recinzioni	muro in cemento		Tipologia	muro

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 3 P2		
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 3 A2	Tipologia di progetto	Rif. matrice 3 P2
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione		Rif. matrice 3 P2	
	Ripristino tipologico		Rif. matrice 3 P2	
	Ampliamento laterale		Rif. matrice 3 P2	
17	Manto di copertura	Rif. matrice 3 P4	Forma della copertura	Rif. matrice 3 P4
18	Vincoli di progetto			
19	Superfetazioni da eliminare			