
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Pra dei Aoni	P.ED. 890	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 13.09.2007	C.C. BEDOLLO		90

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo la strada provinciale che porta al Passo Redebus, dopo aver oltrepassato la località Pitoi, si trova l'edificio sul lato sinistro della carreggiata.

L'edificio è sito in una radura a prato delimitata dalla strada.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: OVEST e NORD



PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: EST e SUD



PROSPETTO:

		CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE			
	■ BAITA tipo A	×				
EDILIZIA	■ BAITA tipo B					
	CASA RURALE					
	 DEPOSITO 					
	EDIFICIO SPECIALE					
EPOCA DI	■ ANTERIORE 1860	×				
COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939					
USO FUNZIONALE		_				
		^				
GRADO D'UTILIZZO						
	SOTTO UTILIZZATO	×				
	■ IN STATO D'ABBANDONO					
CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra e legno			
EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)					
	■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)					
	■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)					
	■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde			
	 MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, 	~	tegole			
	tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	^	romboidali in			
			cemento			
		×	camino			
			al grezzo			
		×	ur grezzo			
			legno			
TIPOL OCIA		×	legno			
		×				
~ - 0 011		<u></u>				
	facciate, fori, destinazione d'uso.					
	■ ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	-				
	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.					
DEGRADO	• NULLO	×				
	■ MEDIO					
	TIPOLOGIA EDILIZIA EPOCA DI COSTRUZIONE USO FUNZIONALE GRADO D'UTILIZZO CARATTERISTICHE EDIFICIO TIPOLOGIA ARCHITETTONICA STORICA	TIPOLOGIA EDILIZIA - BAITA tipo B - CASA RURALE - DEPOSITO - EDIFICIO SPECIALE - NATERIORE 1860 - TRA 1860 - 1939 - POSTERIORE 1939 - POSTERIORE 1939 - ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale) - ABITATIVO (AGRICA TOLO - TURISTICO RICETTIVO - ARTIGIANALE - PERTINENZA - ALTRO - UTILIZZATO - SOTTO UTILIZZATO - SOTTO UTILIZZATO - IN STATO D'ABBANDONO CARATTERISTICHE EDIFICIO CARATTERISTICHE EDIFICIO CARATTERISTICHE - TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni) - VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) - ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline) - TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano) - MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) - ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) - INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente) - PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) - SERRAMENTI (legno, ferro, altuminio, pvc) TIPOLOGIA - ARCHITETTONICA STORICA TRASFORMATA (grado nego:): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura traordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura traordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura TRASFORMATA (grado nego:): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso ALTERATA (grado nego:): interventi su struttura, tipo costrutivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. DEGRADO - NULLO - MEDIO	TIPOLOGIA EDILIZIA BAITA tipo A EDILIZIA BAITA tipo B CASA RURALE EDPOSITO EDIFICIO SPECIALE ANTERIORE 1860 X X X X X X X X X			

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:					
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	prato	
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di	×	strada asfaltata	
		cemento, asfalto)		\$1101111111111111111111111111111111111	
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	×	rete metallica e	
		muretto, siepe) MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)		pali in legno muri in pietra	
			×	muri m pietra	
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 			
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	x	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)			
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti	
10	VIABILITA'	sottosuolo, assenti) STRADA	_		
10.	(accesso edificio)		×		
	(accesso current)	SENTIERONESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
		ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO			
	DI ACCESSO	ACCIOTOLATO			
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO			
		 ASFALTO 	×		
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
				_	
PROGETTO:		1	NOTE		
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×		
	EDILIZIE	BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
		• DEPOSITO			
	CATEGORIE DI	EDIFICIO SPECIALE MANUTENZIONE SEPLA OPPINA DIA			
2.	CATEGORIE DI INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIARESTAURO			
	II (I LII (LI (I O	RISANAMENTO CONSERVATIVO	~		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×		
		EDIFICIO DA RECUPERARE			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	×	esclusivamente tipo 3	
		■ INTERRATO – tipo 4			
		IN SOPRAELEVAZIONE			
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 			
		NON AMMESSI			