
#### PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 11

Comune amministrativo:BEDOLLOParticella:P.ED. 306Comune catastale:BEDOLLOData Rilievo:06/07/2000Indirizzo/località:MartineiRilevatore/i:Carli - Dissegna






# PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 11



# PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 11



# PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 11



#### PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 11

### <u>ANALISI</u>

1 Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale A

2 Epoca di costruzione anteriore al 1860
 3 Tipologia architettonica storica bassa definizione
 4

4 Permanenza dei volumetrici originali 1 Totale pt.2 + pt.3 12 caratteri formali

tradizionali costruttivo 0 complementari 0

decorativi 0

Totale pt.4 1 Totale punteggio

13

5 Degrado nullo 6 Grado di utilizzo utilizzato

7 Spazi pertinenza media qualità

8 Vincoli legislativi

9 Categoria di intervento piano precedente

notevole interesse urbanistico art. 29 n. a. PGTIS

10 Note

11 Coperturetegole in cementoColorenero12 Spazi disentieroPavimentazionecemento

pertinenza Accesso

13 Recinzioni miste (ferro, legno) Tipologia assi verticali

#### **PROGETTO**

**14 Categoria d'intervento** Rif. matrice 6 P2

**15 Tipologia attuale** Rif. matrice 6 A2 **Tipologia di progetto** Rif. matrice 6 P2

16 Volume in ampliamento Tipologia del volume in ampliamento

SopraelevazioneRif. matrice 6 P2Ripristino tipologicoRif. matrice 6 P2Ampliamento lateraleRif. matrice 6 P2

17 Manto di copertura Rif. matrice 6 P4 Forma della copertura Rif. matrice 6 P4

18 Vincoli di progetto

19 Superfetazioni da eliminare 1- BUSSOLA INGRESSO TIPOLOGICAMENTE NON CORRETTA (foto 1) 2- TETTOIA NON CONFORME ALLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI (foto 4)