

Comune amministrativo: BEDOLLO

Particella: P.ED. 886/1 - 886/2 - 886/3


Comune catastale: BEDOLLO

Data Rilievo: 12/07/2000

Indirizzo/località: Centrale

Rilevatore/i: Carli - Dissegna

cartografia  
scala 1:1000  
>Rif. Doc.  
Fotografia



fotografia n.1



Prospetto  
sud-est

fotografia n.2



Prospetto  
nord-est

fotografia n.4



Prospetto  
nord-ovest

fotografia n.5



Prospetto  
sud-est

fotografia n.6



Prospetto  
sud-est

fotografia n.3



Prospetto  
sud-ovest

**ANALISI**

|           |                                                      |                                        |          |                               |                          |                                       |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Tipologia funzionale</b>                          | edificio commerciale                   |          |                               |                          | N                                     |
| <b>2</b>  | <b>Epoca di costruzione</b>                          |                                        |          | tra il 1860 e il 1939         |                          | <b>6</b>                              |
| <b>3</b>  | <b>Tipologia architettonica storica</b>              |                                        |          | bassa definizione             |                          | <b>4</b>                              |
| <b>4</b>  | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> | volumetrici originali                  | <b>1</b> | Totale pt.2 + pt.3            |                          | <b>10</b>                             |
|           |                                                      | costruttivo                            | <b>1</b> |                               |                          |                                       |
|           |                                                      | complementari                          | <b>0</b> |                               |                          |                                       |
|           |                                                      | decorativi                             | <b>1</b> |                               |                          |                                       |
|           |                                                      | Totale pt.4                            | <b>3</b> | <b>Totale punteggio</b>       |                          | <b>13</b>                             |
| <b>5</b>  | <b>Degrado</b>                                       | nullo                                  |          | <b>6</b>                      | <b>Grado di utilizzo</b> | utilizzato                            |
| <b>7</b>  | <b>Spazi pertinenza</b>                              | media qualità                          |          |                               |                          |                                       |
| <b>8</b>  | <b>Vincoli legislativi</b>                           |                                        |          |                               |                          |                                       |
| <b>9</b>  | <b>Categoria di intervento piano precedente</b>      | mediocre interesse art. 30 n. a. PGTIS |          |                               |                          |                                       |
| <b>10</b> | <b>Note</b>                                          |                                        |          |                               |                          |                                       |
| <b>11</b> | <b>Coperture</b>                                     | tegole in cemento                      |          | <b>Colore</b>                 |                          | arancio                               |
| <b>12</b> | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | strada<br>nessuna viabilità            |          | <b>Pavimentazione Accesso</b> |                          | pavimentazione in porfido<br>sterrato |
| <b>13</b> | <b>Recinzioni</b>                                    | legno<br>muro in pietra                |          | <b>Tipologia</b>              |                          | pali orizzontali<br>muro              |

**PROGETTO**

|           |                                    |                   |  |                                            |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>Categoria d'intervento</b>      | Rif. matrice 4 P2 |  | <b>Tipologia di progetto</b>               | Rif. matrice 4 P2 |
| <b>15</b> | <b>Tipologia attuale</b>           | Rif. matrice 4 A2 |  |                                            |                   |
| <b>16</b> | <b>Volume in ampliamento</b>       |                   |  | <b>Tipologia del volume in ampliamento</b> |                   |
|           | <b>Sopraelevazione</b>             |                   |  | Rif. matrice 4 P2                          |                   |
|           | <b>Ripristino tipologico</b>       |                   |  | Rif. matrice 4 P2                          |                   |
|           | <b>Ampliamento laterale</b>        |                   |  | Rif. matrice 4 P2                          |                   |
| <b>17</b> | <b>Manto di copertura</b>          | Rif. matrice 4 P4 |  | <b>Forma della copertura</b>               | Rif. matrice 4 P4 |
| <b>18</b> | <b>Vincoli di progetto</b>         |                   |  |                                            |                   |
| <b>19</b> | <b>Superfetazioni da eliminare</b> |                   |  |                                            |                   |