

fotografia n. 2



Prospetto
sud-est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	garage				
2	Epoca di costruzione		posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3	4	
		costruttivo	0			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	0	Totale punteggio	4	
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	verde privato				
10	Note					
11	Coperture	tetto piano		Colore	prato	
12	Spazi di pertinenza	strada		Pavimentazione Accesso	asfalto	
13	Recinzioni			Tipologia		

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia		
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione		non ammesso	
	Ripristino tipologico		non ammesso	
	Ampliamento laterale		non ammesso	
17	Manto di copertura		Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto			
19	Superfetazioni da eliminare			