PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO


Rilevatore/i:

Carli - Dissegna

Schedatura Storica Scheda N: 7

Comune amministrativo:BEDOLLOParticella:P.ED. 642Comune catastale:BEDOLLOData Rilievo:13/07/2000

Indirizzo/località: Bedollo






PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 7


fotografia n.3

Prospetto nord-est



PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 7


fotografia n.7




Particolare nord



PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 7



PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 7




PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 7

fotografia n.5 **Particolare** nord

PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 7

fotografia n.8 **Particolare** sud-est

PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO Schedatura Storica Scheda N: 7



PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 7

ANALISI

edificio prevalentemente residenziale 1 Tipologia funzionale

fienile

anteriore al 1860 Epoca di costruzione 2

media definizione

3 Tipologia architettonica storica

Permanenza dei caratteri formali tradizionali

costruttivo

complementari

volumetrici originali

decorativi

Totale pt.4

Totale pt.2 + pt.3

Totale punteggio

14

20

Α

8

6

medio Grado di utilizzo sottoutilizzato Degrado 6 5

media qualità Spazi pertinenza 7

Vincoli legislativi

Categoria di intervento 9 piano precedente

notevole interesse urbanistico art. 29 n. a. PGTIS

2

2

2

0

6

10 Note

11 Coperture lamiera liscia Colore

naturale

lamiera ondulata lastre di porfido

zincato zincato

12 Spazi di pertinenza

strada cortile

Pavimentazione asfalto Accesso

cemento

13 Recinzioni nessuna recinzione **Tipologia**

non definita

PROGETTO

14 Categoria d'intervento Rif. matrice 3 P2

15 Tipologia attuale Rif. matrice 3 A2

Tipologia di progetto Rif. matrice 3 P2

16 Volume in ampliamento Tipologia del volume in ampliamento

Rif. matrice 3 P2 Sopraelevazione Ripristino tipologico Rif. matrice 3 P2 Rif. matrice 3 P2 **Ampliamento laterale**

17 Manto di copertura Rif. matrice 3 P4 Forma della copertura Rif. matrice 3 P4

18 Vincoli di progetto

Superfetazioni da eliminare