
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Laite	P.ED. 378, 379	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 01.10.2007	C C BEDOLLO		34


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dall'abitato di Bedollo, sul tornante a monte dell'edificio scolastico, si percorre una stradina che scende sul versante della "Val Brutta".
Si prosegue poi per un ripido sentiero fino alla località Laite.
L'edificio, assieme ad altri fabbricati, è sito in una zona agricola abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-EST e SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



PROSPETTO: NORD-EST




PROSPETTO: NORD-EST



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 34





PROSPETTO: SUD-OVEST e NORD-OVEST



PROSPETTO:

PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:					
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A			
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
			×		
		DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939			
		POSTERIORE 1939			
3.	USO FUNZIONALE	■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)			
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)			
		ABITATIVO/AGRICOLO	×		
		TURISTICO RICETTIVO			
		 ARTIGIANALE 			
		■ PERTINENZA			
		- ALTRO			
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO			
		SOTTO UTILIZZATO			
		IN STATO D'ABBANDONO	×		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra	
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)			
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)			
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)			
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)			
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,			
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)			
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,			
		pannelli solari/fotovoltaici)			
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	parte raso sasso, parte assente	
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,			
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)			
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)			
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE			
	ARCHITETTONICA	■ MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione			
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura			
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,			
		facciate, fori, destinazione d'uso. ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo			
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	×		
7.	DEGRADO	NULLO			
•	DEGREEO	MEDIO	ļ		
		ELEVATO	٠		
		LLLVAIO	X	I	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Sch					
ANALISI:				NOTE	
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	incolto	
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di	_		
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	•		
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre	×	muri in pietra	
		armate) MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,			
		pollaio, garage)			
9.	RETI	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, 	×	rete potabile	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)			
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	rete fognaria	
10	ANT A DIT TOTA !	nel sottosuolo, assenti)	 		
10.	VIABILITA' (accesso edificio)	STRADASENTIERO			
	(accesso cumero)		×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)ALTRO			
11	PAVIMENTAZIONE	STERRATO			
11.	DI ACCESSO		×		
	(viabilità)	ACCIOTOLATOCUBETTI DI PORFIDO			
		ASFALTO			
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PR	PROGETTO: NOTE				
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A			
	EDILIZIE	BAITA tipo B			
		CASA RURALE	×		
		 DEPOSITO 			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO DIGENERALIZADO DE EDITACIONE			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAEDIFICIO DA RECUPERARE			
			×		
2	AMBULANCENTO	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	 		
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	 LATERALE - tipo 1, 2, 3 INTERRATO - tipo 4 			
	, chemination	IN SOPRAELEVAZIONE			
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI	AMMESSI	X		
→.	PARTICOLARI				
		NON AMMESSI			

5.	VINCOLO DI PIANO	VINCOLO DI PIANO L'intervento di recupero è subordinato alla formazione di un piano attuativo redatto ai sens	
	ATTUATIVO	dell'art. 42 comma 1 lettera b) della L.P. 1/2008, comprendente gli immobili ricadenti	
		all'interno del perimetro riportato con linea tratteggiata sulla planimetria catastale e	
		corrispondenti alle pp.edd. 377/1, 377/2, 378, 379 e parte della p.f. 3342 C.C. Bedollo.	