

INSEDIAMENTI STORICI BEDOLLO - VARIANTE GENERALE 2019

Scheda N: 160

Rilevatore/i: Tomasi - Visintainer

[illegible]

Prospetto
sud
ovest

fotografia n. 2



Prospetto
sud
est

fotografia n. 3



Prospetto
sud

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale			A
2	Epoca di costruzione		posteriore al 1939		4
3	Tipologia architettonica storica		nessuna definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	1	Totale pt.2 + pt.3	4
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	1	Totale punteggio	5
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo sottoutilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	demolizione con ricostruzione			
10	Note				
11	Coperture	tegole in cemento	Colore	marrone	
12	Spazi di pertinenza	cortile	Pavimentazione	cemento	
			Accesso		
13	Recinzioni		Tipologia		

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia		
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione		non ammesso	
	Ripristino tipologico		non ammesso	
	Ampliamento laterale		non ammesso	
17	Manto di copertura		Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto	Fronte da riqualificare		
19	Superfetazioni da eliminare			