

ANALISI

1	Tipologia funzionale	garage	
2	Epoca di costruzione	posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica	nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0
		costruttivo	0
		complementari	0
		decorativi	0
		Totale pt.4	0
		Totale pt.2 + pt.3	4
		Totale punteggio	4
5	Degrado	nullo	
6	Grado di utilizzo	utilizzato	
7	Spazi pertinenza	media qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento piano precedente		
10	Note		
11	Coperture	tetto piano	Colore non definito
12	Spazi di pertinenza	strada	Pavimentazione asfalto
			Accesso
13	Recinzioni	muro in pietra	Tipologia non definita

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 5 P2	
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 5 A2	Tipologia di progetto Rif. matrice 5 P2
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento
	Sopraelevazione		Rif. matrice 5 P2
	Ripristino tipologico		Rif. matrice 5 P2
	Ampliamento laterale		Rif. matrice 5 P2
17	Manto di copertura	Rif. matrice 5 P4	Forma della copertura Rif. matrice 5 P4
18	Vincoli di progetto		
19	Superfetazioni da eliminare		