

# COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

## PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica

Scheda N: 1

Comune amministrativo: BEDOLLO

Particella: P.ED. 349


Comune catastale: BEDOLLO

Data Rilievo: 02/11/2000

Indirizzo/località: Pistoria (Centrale)

Rilevatore/li: Carli - Dissegna

cartografia  
scala 1:1000  
>Rif. Doc.  
Fotografia



fotografia n. 1



Prospetto  
ovest

fotografia n. 2



Prospetto  
nord

fotografia n. 3



Prospetto  
est

fotografia



Particolare  
nord

fotografia n. 4



Prospetto  
sud

fotografia n. 5



Prospetto  
sud

**ANALISI**

|    |                                               |                                                    |                |                    |                   |            |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1  | Tipologia funzionale                          | edificio commerciale                               |                |                    | N                 |            |
|    |                                               | edificio prevalentemente residenziale              |                |                    | A                 |            |
| 2  | Epoca di costruzione                          | anteriore al 1860                                  |                |                    | 8                 |            |
| 3  | Tipologia architettonica storica              | media definizione                                  |                |                    | 6                 |            |
| 4  | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | volumetrici originali                              | 2              | Totale pt.2 + pt.3 | 14                |            |
|    |                                               | costruttivo                                        | 1              |                    |                   |            |
|    |                                               | complementari                                      | 1              | Totale punteggio   | 19                |            |
|    |                                               | decorativi                                         | 1              |                    |                   |            |
|    |                                               | Totale pt.4                                        | 5              |                    |                   |            |
| 5  | Degrado                                       | nullo                                              | 6              |                    | Grado di utilizzo | utilizzato |
| 7  | Spazi pertinenza                              | media qualità                                      |                |                    |                   |            |
| 8  | Vincoli legislativi                           |                                                    |                |                    |                   |            |
| 9  | Categoria di intervento piano precedente      | agricola interesse secondario di tutela ambientale |                |                    |                   |            |
| 10 | Note                                          |                                                    |                |                    |                   |            |
| 11 | Coperture                                     | lamiera liscia                                     | Colore         |                    | marrone           |            |
| 12 | Spazi di pertinenza                           | cortile                                            | Pavimentazione | sterrato           |                   |            |
|    |                                               | cortile                                            | Accesso        | sterrato           |                   |            |
| 13 | Recinzioni                                    | muro in pietra                                     | Tipologia      | muro               |                   |            |

**PROGETTO**

|           |                                    |                   |                                            |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>Categoria d'intervento</b>      | Rif. matrice 7 P2 |                                            |                   |
| <b>15</b> | <b>Tipologia attuale</b>           | Rif. matrice 7 A2 | <b>Tipologia di progetto</b>               | Rif. matrice 7 P2 |
| <b>16</b> | <b>Volume in ampliamento</b>       |                   | <b>Tipologia del volume in ampliamento</b> |                   |
|           | <b>Sopraelevazione</b>             |                   | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
|           | <b>Ripristino tipologico</b>       |                   | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
|           | <b>Ampliamento laterale</b>        |                   | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
| <b>17</b> | <b>Manto di copertura</b>          | Rif. matrice 7 P4 | <b>Forma della copertura</b>               | Rif. matrice 7 P4 |
| <b>18</b> | <b>Vincoli di progetto</b>         |                   |                                            |                   |
| <b>19</b> | <b>Superfetazioni da eliminare</b> |                   |                                            |                   |