


## PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

**Scheda N: 1**

cartografia  
scala 1:1000  
> Rif. Doc.  
Fotografia



fotografia n. 1



## Prospetto est

fotografia n. 2



Particolare  
est

fotografia n. 4



Particolare  
sud

fotografia n. 5



Prospetto  
sud

fotografia n. 3



Prospetto  
sud

**ANALISI**

|           |                                                      |                                                           |          |                               |                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Tipologia funzionale</b>                          | deposito avvolti<br>edificio prevalentemente residenziale |          |                               |                                          |
|           |                                                      |                                                           |          |                               | A                                        |
| <b>2</b>  | <b>Epoca di costruzione</b>                          |                                                           |          | anteriore al 1860             | <b>8</b>                                 |
| <b>3</b>  | <b>Tipologia architettonica storica</b>              |                                                           |          | media definizione             | <b>6</b>                                 |
| <b>4</b>  | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> | volumetrici originali                                     | <b>2</b> | Totale pt.2 + pt.3            | <b>14</b>                                |
|           |                                                      | costruttivo                                               | <b>1</b> |                               |                                          |
|           |                                                      | complementari                                             | <b>1</b> |                               |                                          |
|           |                                                      | decorativi                                                | <b>0</b> |                               |                                          |
|           |                                                      | Totale pt.4                                               | <b>4</b> | <b>Totale punteggio</b>       | <b>18</b>                                |
| <b>5</b>  | <b>Degrado</b>                                       | medio                                                     |          | <b>6</b>                      | <b>Grado di utilizzo</b> sottoutilizzato |
| <b>7</b>  | <b>Spazi pertinenza</b>                              | media qualità                                             |          |                               |                                          |
| <b>8</b>  | <b>Vincoli legislativi</b>                           |                                                           |          |                               |                                          |
| <b>9</b>  | <b>Categoria di intervento piano precedente</b>      | agricola interesse secondario di tutela ambientale        |          |                               |                                          |
| <b>10</b> | <b>Note</b>                                          |                                                           |          |                               |                                          |
| <b>11</b> | <b>Coperture</b>                                     | lamiera ondulata                                          |          | <b>Colore</b>                 | zincato                                  |
| <b>12</b> | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | sentiero<br>sentiero                                      |          | <b>Pavimentazione Accesso</b> | sterrato<br>sterrato                     |
| <b>13</b> | <b>Recinzioni</b>                                    | nessuna recinzione                                        |          | <b>Tipologia</b>              | nessuna recinzione                       |

**PROGETTO**

|           |                                    |                   |  |                                            |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>Categoria d'intervento</b>      | Rif. matrice 7 P2 |  |                                            |                   |
| <b>15</b> | <b>Tipologia attuale</b>           | Rif. matrice 7 A2 |  | <b>Tipologia di progetto</b>               | Rif. matrice 7 P2 |
| <b>16</b> | <b>Volume in ampliamento</b>       |                   |  | <b>Tipologia del volume in ampliamento</b> |                   |
|           | <b>Sopraelevazione</b>             |                   |  | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
|           | <b>Ripristino tipologico</b>       |                   |  | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
|           | <b>Ampliamento laterale</b>        |                   |  | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
| <b>17</b> | <b>Manto di copertura</b>          | Rif. matrice 7 P4 |  | <b>Forma della copertura</b>               | Rif. matrice 7 P4 |
| <b>18</b> | <b>Vincoli di progetto</b>         |                   |  |                                            |                   |
| <b>19</b> | <b>Superfetazioni da eliminare</b> |                   |  |                                            |                   |