

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comune di Bedollo

PRG comunale

1° adozione - delibera commissario ad acta n. 1 d.d. 29/10/2019

2° adozione - delibera commissario ad acta n. 1 d.d. 29/01/2021

approvazione - delibera G.P. n. d.d.

pubblicazione B.U.R n. d.d.

Progettazione: SERVIZIO URBANISTICA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL

Il Responsabile di servizio: arch. Paola Ricchi

VARIANTE GENERALE 2019

SCHEDE TECNICHE

PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO

data: Settembre 2021




Comunità Alta Valsugana e Bersntol

Tolgamoa' schoft Hoa Valzegù ont Bersntol

PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Strente	P.ED. 976	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 23.04.2002	C.C. BEDOLLO		161


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla frazione Cialini si percorre la strada che porta a Segonzano. Giunti in prossimità del depuratore fognario si trova l'edificio, in una radura prativa.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD e OVEST



PROSPETTO: EST



PROSPETTO: NORD



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 161	
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B	ļ	
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
			fienile, deposito attrezzi, malga, altro) za stabile, residenza stagionale) DLO IVO IVO VA NDONO O (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, o, misto legno/pietra, pietra/mattoni) nti, superfetazioni) ETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline) Palde, a 1 falda, piano) CURA (scandole, lastre di porfido, to, coppo, canadesi, marsigliesi) (comignoli, abbaini, velux, parabolica, taici) nteggiato, al grezzo, raso sasso, assente) PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, focolare aperto, altri) o, ferro, alluminio, pvc) x leg x legero): interventi di manutenzione e, serramenti, manto di copertura ado medio): interventi sostanziali su tetto, ione d'uso. otevole): interventi su struttura, tipo	
	EDOCA DI	EDIFICIO SPECIALE ANTERIORE 1060		
2.	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	·····	
	COSTRUZIONE	TRA 1860 - 1939	×	
		■ POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		■ ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		 ARTIGIANALE 		
		■ PERTINENZA	\$1111111111111111111111111111111111111	
		- ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 		
		SOTTO UTILIZZATO	×	
		■ IN STATO D'ABBANDONO	\	
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	¥	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		■ TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,		lastre di porfido
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		_
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	al grezzo
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	~	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
7	DECDADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	- NULLO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		• MEDIO	×	
		■ ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
Aľ	MALISI:			NOTE
8.	PERTINENZE	■ A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	prato
		■ BOSCO		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	***************************************	
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di	•	
		cemento, asfalto)		
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	***************************************	
		muretto, siepe)		
		 MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre 		
		armate)		
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,		
	DUM	pollaio, garage)	-	
٠.	RETI TECNOLOGICHE	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente) 	×	rete potabile
	TECNOLOGICHE	ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione		rete fognaria
		nel sottosuolo, assenti)	×	Tete Tognaria
0.	VIABILITA'	STRADA	×	
	(accesso edificio)	 SENTIERO 		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)		
		ALTRO		
1	PAVIMENTAZIONE	STERRATO	1	
1.	DI ACCESSO	ACCIOTOLATO		
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO		
		ASFALTO		
2	VINCOLI		X	
۷.	VINCOLI PARTICOLARI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART. 94 L.P. 22/91		
	TARTICOLARI	AR1. 74 L.F. 22/71		
PR	OGETTO:			NOTE
	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIE	BAITA tipo B	•	
		CASA RURALE		
		 DEPOSITO 		
		EDIFICIO SPECIALE	•	
	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA		
	INTERVENTO	 RESTAURO 		
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×	
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	1	
		EDIFICIO DA RECUPERARE	•	
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE		
	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	×	
•	VOLUMETRICO			
		■ INTERRATO – tipo 4 ■ IN SOPRAFI EVAZIONE	!	
				<u> </u>
	INTEDVENT	NESSUNO AMMESSI	+	
	INTERVENTI PARTICOLARI	 AMMESSI 		
	ANTICULANI	 NON AMMESSI 	+	
		11011 I IVIIIIIDOI		