
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Malga Stramaiolo alta	P.ED. 1337	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 29.05.2002	C.C. BEDOLLO		73


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 061010



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo per la strada provinciale del Redebus, dalla frazione Regnana in direzione del Passo, si diparte a sinistra sulla strada forestale che porta alle Malghe Pontara e Stramaiolo. L'edificio è sito in una vasta area pascoliva d'alta quota.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 73

PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST e NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-EST



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n.

73

PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: SUD-EST e NORD-EST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n.
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A		
1.	EDILIZIA		201000000000	
		BAITA tipo B CASA DVDAYE		
		CASA RURALE		
		• DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE	X	malga
2.	EPOCA DI	■ ANTERIORE 1860		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		■ POSTERIORE 1939	×	demolizione e ricostruzione su sedime anteriore 1860
3.	USO FUNZIONALE	■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	X	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	residenza stagionale
		■ ABITATIVO/AGRICOLO		
		 TURISTICO RICETTIVO 		
		 ARTIGIANALE 		
		 PERTINENZA 		\$10000000000000000000000000000000000000
		■ ALTRO:		
4.	GRADO D'UTILIZZO	 UTILIZZATO 	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra e legno
٥.	EDIFICIO EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	X	pietra e regno
	EDITION	■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,		scandole
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	scandole
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	×	comignoli
		pannelli solari/fotovoltaici)	^	
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	X	raso sasso
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA	■ MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		\$
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		■ ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	×	ricostruzione
7	DECDADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. NULLO		
7.	DEGRADO		X	<u>-</u>
		• MEDIO		
		ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE						
ANALISI:			NOTE			
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	pascolo		
		BOSCO	^			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO				
			<u> </u>			
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	.	pali in legno		
		muretto, siepe)	×	pan in legilo		
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre	•			
		armate)				
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,	***************************************			
		pollaio, garage)				
9.	RETI	■ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	rete potabile		
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	•			
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	vasca a tenuta		
10	X7I A DIT T/D A 4	nel sottosuolo, assenti)				
10.	VIABILITA' (accesso edificio)	• STRADA	×			
	(accesso edificio)	SENTIERO				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	•			
		• ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE	• STERRATO	×			
	DI ACCESSO (viabilità)	ACCIOTOLATO				
	(viabilita)	CUBETTI DI PORFIDO				
		ASFALTO				
12.	VINCOLI	 INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE 				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
DD				NOTE		
	OGETTO:	DAYMA C. A	T	NOIL		
1.	TIPOLOGIE EDILIZIE	BAITA tipo A	•			
	EDILIZIE	BAITA tipo B				
		CASA RURALE DEPOSITES				
		DEPOSITO EDIFICIO ODECIALE				
		EDIFICIO SPECIALE	X	malga		
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	INTERVENTO	RESTAURO	•			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	•			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×			
		EDIFICIO DA RECUPERARE				
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
3.	AMPLIAMENTO	* ' '				
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4				
		■ IN SOPRAELEVAZIONE	•	\$1000000000000000000000000000000000000		
		NESSUNO				
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 				
	PARTICOLARI		<u> </u>			
		NON AMMESSI				