

Comune amministrativo: BEDOLLO

Particella: P.ED. 197/2


Comune catastale: BEDOLLO

Data Rilievo: 06/07/2000

Indirizzo/località: Pitoi

Rilevatore/i: Carli - Dissegna

cartografia
scala 1:1000
>Rif. Doc.
Fotografia



fotografia n.1



Prospetto
sud-est
nord-est

fotografia n.2



Prospetto
nord-est

fotografia n.5



Prospetto
sud-ovest
sud-est

fotografia n.3



Prospetto
nord-ovest

fotografia n.4



Prospetto
nord-ovest

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale				A
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica			bassa definizione		4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3		12
		costruttivo	1			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	1	Totale punteggio		13
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	mediocre interesse art. 30 n. a. PGTIS				
10	Note					
11	Coperture	tegole in cemento		Colore		grigio
12	Spazi di pertinenza	cortile		Pavimentazione Accesso		sterrato
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia		non definita

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 6 P2			
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 6 A2	Tipologia di progetto	Rif. matrice 6 P2	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione		Rif. matrice 6 P2		
	Ripristino tipologico		Rif. matrice 6 P2		
	Ampliamento laterale		Rif. matrice 6 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 6 P4	Forma della copertura	Rif. matrice 6 P4	
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare	1- TETTOIA TIPOLOGICAMENTE NON CORRETTA (foto 1)			