

Rilevatore/i: Carli[illegible]

A photograph of a small, rustic stone building with a steep, dark roof, partially covered in ivy and surrounded by dense green foliage. A metal railing is visible in the foreground.

**Prospetto
sud-ovest**

fotografia n.2



Prospetto
nord
est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito avvolti deposito			
					L
2	Epoca di costruzione			tra il 1860 e il 1939	6
3	Tipologia architettonica storica			bassa definizione	4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2	Totale pt.2 + pt.3	10
		costruttivo	1		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	3	Totale punteggio	13
5	Degrado	medio		6	Grado di utilizzo in stato di abbandono
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	mediocre interesse art. 30 n. a. PGTIS			
10	Note				
11	Coperture	lastre di porfido		Colore	naturale
12	Spazi di pertinenza	sentiero		Pavimentazione Accesso	sterrato
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia	non definita

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 4 P2			
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 4 A2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 4 P2
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione				Rif. matrice 4 P2
	Ripristino tipologico				Rif. matrice 4 P2
	Ampliamento laterale				Rif. matrice 4 P2
17	Manto di copertura	Rif. matrice 4 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 4 P4
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				