

ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito							L
2	Epoca di costruzione					posteriore al 1939		4	
3	Tipologia architettonica storica					nessuna definizione		0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali		1		Totale pt.2 + pt.3		4	
		costruttivo		0					
		complementari		0					
		decorativi		0					
		Totale pt.4		1		Totale punteggio		5	
5	Degrado	nullo			6	Grado di utilizzo	utilizzato		
7	Spazi pertinenza	media qualità							
8	Vincoli legislativi								
9	Categoria di intervento piano precedente	agricola di interesse secondario							
10	Note								
11	Coperture	lamiera ondulata				Colore	zincato		
12	Spazi di pertinenza	giardino cortile				Pavimentazione Accesso	sterrato sterrato		
13	Recinzioni	nessuna recinzione				Tipologia	non definita		

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 1 P2				Tipologia di progetto	Rif. matrice 1 P2
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 1 A2					
16	Volume in ampliamento				Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione				Rif. matrice 1 P2		
	Ripristino tipologico				Rif. matrice 1 P2		
	Ampliamento laterale				Rif. matrice 1 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 1 P4			Forma della copertura	Rif. matrice 1 P4	
18	Vincoli di progetto						
19	Superfetazioni da eliminare						