

fotografia n. 2



Prospetto
est

fotografia n. 3



Prospetto
ovest

ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito				L
2	Epoca di costruzione			posteriore al 1939		4
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3		4
		costruttivo	0			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	0	Totale punteggio		4
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	ristrutturazione edilizia demolizione con ricostruzione				
10	Note					
11	Coperture	tegole in cemento		Colore		nero
12	Spazi di pertinenza	cortile		Pavimentazione Accesso		pavimentazione in porfido
13	Recinzioni	muro legno		Tipologia		pietra pali orizzontali

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia			
15	Tipologia attuale			Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione			non ammesso	
	Ripristino tipologico			non ammesso	
	Ampliamento laterale			non ammesso	
17	Manto di copertura			Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				