

fotografia n. 2

Propetto
est



ANALISI

1	Tipologia funzionale	bar - albergo		
2	Epoca di costruzione		posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3 4
		costruttivo	0	
		complementari	0	
		decorativi	0	
		Totale pt.4	0	Totale punteggio 4
5	Degrado	nullo		
			6	Grado di utilizzo
7	Spazi pertinenza	media qualità		
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento piano precedente	ristrutturazione edilizia		
10	Note			
11	Coperture	tegole in cemento	Colore	marrone
12	Spazi di pertinenza	cortile	Pavimentazione Accesso	sterrato
13	Recinzioni		Tipologia	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia		
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione		non ammesso	
	Ripristino tipologico		ammesso	
	Ampliamento laterale		non ammesso	
17	Manto di copertura		Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto			
19	Superfetazioni da eliminare			