

EDIFICI STORICI SPARSI BEDOLLO - VARIANTE GENERALE 2019**Scheda N: 128**

Rilevatore/i: Passamani - Tomasi

[illegible]

**Prospetto
sud
est**

fotografia n. 2



Prospetto
nord
ovest

ANALISI

1	Tipologia funzionale	legnaia			
2	Epoca di costruzione	posteriore al 1939		4	
3	Tipologia architettonica storica	NON DEFINITO		0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3	4
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	0	Totale punteggio	4
5	Degrado	medio	6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	demolizione			
10	Note				
11	Coperture	lamiera grecata	Colore	testa di moro	
12	Spazi di pertinenza	strada	Pavimentazione	prato - sterrato	
		strada	Accesso	asfalto	
13	Recinzioni	nessuna recinzione	Tipologia	nessuna recinzione	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia		
15	Tipologia attuale		Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione		non ammesso	
	Ripristino tipologico		non ammesso	
	Ampliamento laterale		non ammesso	
17	Manto di copertura		Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto			
19	Superfetazioni da eliminare			