

Comune amministrativo: BEDOLLO

Particella: P.ED. 1021

Comune catastale: BEDOLLO

Data Rilievo: 10/05/2000

Indirizzo/località: Regnana

Rilevatore/i: Carli - Dissegna

cartografia
scala 1:1000
>Rif. Doc.
Fotografia



fotografia n.1



Prospetto
nord-est
nord-ovest

fotografia n.2

Prospetto
sud-est



fotografia n.3



Prospetto
sud-ovest

fotografia n.4



Prospetto
nord-ovest
sud-ovest

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio commerciale				N
		edificio prevalentemente residenziale				A
2	Epoca di costruzione			posteriore al 1939		4
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2	Totale pt.2 + pt.3		4
		costruttivo	1			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	3	Totale punteggio		7
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	nessun interesse art. 32 n. a. PGTIS				
10	Note					
11	Coperture	tegole in cemento		Colore		arancio
12	Spazi di pertinenza	cortile		Pavimentazione Accesso		opus incertum
13	Recinzioni	ferro		Tipologia		ringhiera

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 6 P2				
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 6 A2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 6 P2	
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione			Rif. matrice 6 P2		
	Ripristino tipologico			Rif. matrice 6 P2		
	Ampliamento laterale			Rif. matrice 6 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 6 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 6 P4	
18	Vincoli di progetto					
19	Superfetazioni da eliminare	1- TETTOIA INGRESSO NON CONFORME ALLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI (foto 2) 2- BUSSOLA INGRESSO NON CONFORME ALLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI (foto 1)				