

fotografia n. 2



Prospetto
est e sud

fotografia n. 3



Prospetto
ovest
est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale				A
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	1	Totale pt.2 + pt.3		8
		costruttivo	1			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	2	Totale punteggio		10
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	ristrutturazione edilizia				
10	Note					
11	Coperture	lamiera liscia		Colore		marrone
12	Spazi di pertinenza	strada cortile		Pavimentazione Accesso		selciato pavimentazione in porfido
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia		non definita

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Ristrutturazione edilizia			
15	Tipologia attuale			Tipologia di progetto	
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione			non ammesso	
	Ripristino tipologico			non ammesso	
	Ampliamento laterale			non ammesso	
17	Manto di copertura			Forma della copertura	
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				