

EDIFICI STORICI SPARSI BEDOLLO - VARIANTE GENERALE 2019**Scheda N: 118**

Rilevatore/i: Passamani - Tomasi

Prospetto
ovest
sud

fotografia n. 2



Prospetto
nord

fotografia n. 3



Prospetto
est
sud

fotografia n. 5

Particolare



fotografia n. 4



Prospetto
sud

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio ad uso agricolo				S
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica			media definizione		6
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2	Totale pt.2 + pt.3		14
		costruttivo	2			
		complementari	1			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	5	Totale punteggio		19
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	sottoutilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente					
10	Note					
11	Coperture	lastre di porfido		Colore	porfido	
12	Spazi di pertinenza	strada		Pavimentazione Accesso	pavimentazione in porfido	
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia	nessuna recinzione	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Risanamento conservativo				
15	Tipologia attuale			Tipologia di progetto		
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione			non ammesso		
	Ripristino tipologico			non ammesso		
	Ampliamento laterale			non ammesso		
17	Manto di copertura			Forma della copertura		
18	Vincoli di progetto					
19	Superfetazioni da eliminare					