

# COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA

## PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica

Scheda N: 7

**Comune amministrativo:** BEDOLLO

**Particella:** P.ED. 999


**Comune catastale:** BEDOLLO

**Data Rilievo:** 02/11/2000

**Indirizzo/località:** Valetti

**Rilevatore/i:** Carli - Dissegna

cartografia  
scala 1:1000  
>Rif. Doc.  
Fotografia



fotografia n. 1



Prospetto  
nord-est

fotografia n. 2

Prospetto  
sud-est



**ANALISI**

|    |                                               |                                                    |                     |                    |            |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| 1  | Tipologia funzionale                          | deposito avvolti                                   |                     |                    |            |
| 2  | Epoca di costruzione                          |                                                    | posteriore al 1939  | 4                  |            |
| 3  | Tipologia architettonica storica              |                                                    | nessuna definizione | 0                  |            |
| 4  | Permanenza dei caratteri formali tradizionali | volumetrici originali                              | 2                   | Totale pt.2 + pt.3 | 4          |
|    |                                               | costruttivo                                        | 0                   |                    |            |
|    |                                               | complementari                                      | 0                   |                    |            |
|    |                                               | decorativi                                         | 0                   |                    |            |
|    |                                               | Totale pt.4                                        | 2                   |                    |            |
|    |                                               |                                                    | Totale punteggio    | 6                  |            |
| 5  | Degrado                                       | nullo                                              | 6                   | Grado di utilizzo  | utilizzato |
| 7  | Spazi pertinenza                              | media qualità                                      |                     |                    |            |
| 8  | Vincoli legislativi                           |                                                    |                     |                    |            |
| 9  | Categoria di intervento piano precedente      | agricola interesse secondario di tutela ambientale |                     |                    |            |
| 10 | Note                                          |                                                    |                     |                    |            |
| 11 | Coperture                                     | lastre di porfido                                  | Colore              | naturale           |            |
| 12 | Spazi di pertinenza                           | strada                                             | Pavimentazione      | asfalto            |            |
|    |                                               | strada                                             | Accesso             | sterrato           |            |
| 13 | Recinzioni                                    | nessuna recinzione                                 | Tipologia           | nessuna recinzione |            |

**PROGETTO**

|           |                                    |                   |  |                                            |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>Categoria d'intervento</b>      | Rif. matrice 7 P2 |  | <b>Tipologia di progetto</b>               | Rif. matrice 7 P2 |
| <b>15</b> | <b>Tipologia attuale</b>           | Rif. matrice 7 A2 |  |                                            |                   |
| <b>16</b> | <b>Volume in ampliamento</b>       |                   |  | <b>Tipologia del volume in ampliamento</b> |                   |
|           | <b>Sopraelevazione</b>             |                   |  | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
|           | <b>Ripristino tipologico</b>       |                   |  | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
|           | <b>Ampliamento laterale</b>        |                   |  | Rif. matrice 7 P2                          |                   |
| <b>17</b> | <b>Manto di copertura</b>          | Rif. matrice 7 P4 |  | <b>Forma della copertura</b>               | Rif. matrice 7 P4 |
| <b>18</b> | <b>Vincoli di progetto</b>         |                   |  |                                            |                   |
| <b>19</b> | <b>Superfetazioni da eliminare</b> |                   |  |                                            |                   |