


**Comune amministrativo:** BEDOLLO  
**Comune catastale:** BEDOLLO  
**Indirizzo/località:** Brusago (Brusage)

**Particella:** P.ED. 747  
**Data Rilievo:** 19/07/2000  
**Rilevatore/i:** Carli

cartografia  
scala 1:1000  
>Rif. Doc.  
Fotografia



fotografia n.1



Prospetto  
nord

fotografia n.2

Prospetto  
est



fotografia n.3

Prospetto  
sud





fotografia n.4



Prospetto  
ovest

**ANALISI**

|           |                                                      |                                                           |          |                               |                                     |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Tipologia funzionale</b>                          | edificio prevalentemente residenziale<br>deposito avvolti |          |                               | A                                   |
| <b>2</b>  | <b>Epoca di costruzione</b>                          |                                                           |          | tra il 1860 e il 1939         | <b>6</b>                            |
| <b>3</b>  | <b>Tipologia architettonica storica</b>              |                                                           |          | bassa definizione             | <b>4</b>                            |
| <b>4</b>  | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> | volumetrici originali                                     | <b>1</b> | Totale pt.2 + pt.3            | <b>10</b>                           |
|           |                                                      | costruttivo                                               | <b>1</b> |                               |                                     |
|           |                                                      | complementari                                             | <b>0</b> |                               |                                     |
|           |                                                      | decorativi                                                | <b>0</b> |                               |                                     |
|           |                                                      | Totale pt.4                                               | <b>2</b> | <b>Totale punteggio</b>       | <b>12</b>                           |
| <b>5</b>  | <b>Degrado</b>                                       | nullo                                                     |          | <b>6</b>                      | <b>Grado di utilizzo</b> utilizzato |
| <b>7</b>  | <b>Spazi pertinenza</b>                              | media qualità                                             |          |                               |                                     |
| <b>8</b>  | <b>Vincoli legislativi</b>                           |                                                           |          |                               |                                     |
| <b>9</b>  | <b>Categoria di intervento piano precedente</b>      | nessun interesse art. 32 n. a. PGTIS                      |          |                               |                                     |
| <b>10</b> | <b>Note</b>                                          |                                                           |          |                               |                                     |
| <b>11</b> | <b>Coperture</b>                                     | tegole in cemento                                         |          | <b>Colore</b>                 | nero                                |
| <b>12</b> | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | strada<br>sentiero                                        |          | <b>Pavimentazione Accesso</b> | asfalto<br>sterrato                 |
| <b>13</b> | <b>Recinzioni</b>                                    | muro in pietra                                            |          | <b>Tipologia</b>              | non definita                        |

**PROGETTO**

|           |                                    |                   |  |                                            |                   |
|-----------|------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>14</b> | <b>Categoria d'intervento</b>      | Rif. matrice 1 P2 |  |                                            |                   |
| <b>15</b> | <b>Tipologia attuale</b>           | Rif. matrice 1 A2 |  | <b>Tipologia di progetto</b>               | Rif. matrice 1 P2 |
| <b>16</b> | <b>Volume in ampliamento</b>       |                   |  | <b>Tipologia del volume in ampliamento</b> |                   |
|           | <b>Sopraelevazione</b>             |                   |  |                                            | Rif. matrice 1 P2 |
|           | <b>Ripristino tipologico</b>       |                   |  |                                            | Rif. matrice 1 P2 |
|           | <b>Ampliamento laterale</b>        | ammesso           |  | <b>Fienile</b>                             | Nord              |
| <b>17</b> | <b>Manto di copertura</b>          | Rif. matrice 1 P4 |  | <b>Forma della copertura</b>               | Rif. matrice 1 P4 |
| <b>18</b> | <b>Vincoli di progetto</b>         |                   |  |                                            |                   |
| <b>19</b> | <b>Superfetazioni da eliminare</b> |                   |  |                                            |                   |