

fotografia n.1



Prospetto
sud

fotografia n.2



Prospetto
nord

ANALISI

1	Tipologia funzionale	deposito garage			L
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	8
3	Tipologia architettonica storica			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	0	Totale pt.2 + pt.3	8
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	0	Totale punteggio	8
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo
7	Spazi pertinenza	media qualità			utilizzato
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	mediocre interesse art. 30 n. a. PGTIS			
10	Note				
11	Coperture	lamiera liscia		Colore	marrone
12	Spazi di pertinenza	strada cortile		Pavimentazione Accesso	asfalto sterrato
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia	non definita

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 1 P2			
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 1 A2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 1 P2
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione			Rif. matrice 1 P2	
	Ripristino tipologico			Rif. matrice 1 P2	Nord Ovest - Sud Est
	Ampliamento laterale			Rif. matrice 1 P2	
17	Manto di copertura	Rif. matrice 1 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 1 P4
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare				