

## COMPENSORIO ALTA VALSUGANA

### PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica

Scheda N: 13 s

Comune amministrativo: BEDOLLO

Particella: P.ED. 858


Comune catastale: BEDOLLO

Data Rilievo: 02/11/2000

Indirizzo/località: Stanchini

Rilevatore/i: Carli - Dissegna

cartografia  
scala 1:1000  
>Rif. Doc.  
Fotografia



fotografia n. 1



Prospetto  
sud-est

fotografia n. 2



Prospetto  
sud-ovest

fotografia n. 4



Prospetto  
nord-est

fotografia n. 3



Prospetto  
nord-ovest

**ANALISI**

|           |                                                      |                                                    |                               |                         |                          |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Tipologia funzionale</b>                          | deposito attrezzi<br>garage                        |                               |                         |                          |
| <b>2</b>  | <b>Epoca di costruzione</b>                          |                                                    | tra il 1860 e il 1939         | <b>6</b>                |                          |
| <b>3</b>  | <b>Tipologia architettonica storica</b>              |                                                    | media definizione             | <b>6</b>                |                          |
| <b>4</b>  | <b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b> | volumetrici originali                              | <b>1</b>                      | Totale pt.2 + pt.3      | <b>12</b>                |
|           |                                                      | costruttivo                                        | <b>1</b>                      |                         |                          |
|           |                                                      | complementari                                      | <b>1</b>                      |                         |                          |
|           |                                                      | decorativi                                         | <b>0</b>                      |                         |                          |
|           |                                                      | Totale pt.4                                        | <b>3</b>                      | <b>Totale punteggio</b> | <b>15</b>                |
| <b>5</b>  | <b>Degrado</b>                                       | nullo                                              |                               | <b>6</b>                | <b>Grado di utilizzo</b> |
| <b>7</b>  | <b>Spazi pertinenza</b>                              | media qualità                                      |                               |                         | utilizzato               |
| <b>8</b>  | <b>Vincoli legislativi</b>                           |                                                    |                               |                         |                          |
| <b>9</b>  | <b>Categoria di intervento piano precedente</b>      | agricola interesse secondario di tutela ambientale |                               |                         |                          |
| <b>10</b> | <b>Note</b>                                          |                                                    |                               |                         |                          |
| <b>11</b> | <b>Coperture</b>                                     | tegole in cemento                                  | <b>Colore</b>                 | arancio                 |                          |
| <b>12</b> | <b>Spazi di pertinenza</b>                           | strada<br>nessuna viabilità                        | <b>Pavimentazione Accesso</b> | asfalto<br>prato        |                          |
| <b>13</b> | <b>Recinzioni</b>                                    | ferro<br>muro in pietra                            | <b>Tipologia</b>              | rete metallica<br>muro  |                          |

**PROGETTO**

|           |                                    |                          |                                            |                    |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>14</b> | <b>Categoria d'intervento</b>      | Risanamento conservativo |                                            |                    |
| <b>15</b> | <b>Tipologia attuale</b>           | Casa civile              | <b>Tipologia di progetto</b>               | Casa civile        |
| <b>16</b> | <b>Volume in ampliamento</b>       |                          | <b>Tipologia del volume in ampliamento</b> |                    |
|           | <b>Sopraelevazione</b>             |                          |                                            | nessun ampliamento |
|           | <b>Ripristino tipologico</b>       |                          |                                            | nessun ampliamento |
|           | <b>Ampliamento laterale</b>        |                          |                                            | Casa civile        |
| <b>17</b> | <b>Manto di copertura</b>          | SIMILPORFIDO             | <b>Forma della copertura</b>               | Quattro falde      |
| <b>18</b> | <b>Vincoli di progetto</b>         |                          |                                            |                    |
| <b>19</b> | <b>Superfetazioni da eliminare</b> |                          |                                            |                    |