
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Sermere	P.ED. 911	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 13.09.2007	C.C. BEDOLLO		17

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Seguendo la strada che da Brusago porta alla fraz. Valcava, del Comune di Segonzano, si diparte a sinistra sulla viabilità forestale che si snoda sulle pendici del monte Gaggio e si prosegue fino alla zona sovrastante il lago delle Buse.

L'edificio è sito in un'ampia zona prativa.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: SUD e EST





PROSPETTO: NORD e EST



PROSPETTO: SUD e OVEST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n.
ANALISI:				NOTE
	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A		
	EDILIZIA	BAITA tipo B	×	
		CASA RURALE		
		DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE	•	
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×	
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	×	
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO	•	
		 ARTIGIANALE 	•	
		 PERTINENZA 		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		■ IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	×	ampliamenti
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	×	scala
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	tegole cemento tipo ardesia
		 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 	×	camini, abbaino, pannelli fotovoltaici
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	civile tinteggiato
		 PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) 	×	affreschi
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	•t	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,	×	
		facciate, fori, destinazione d'uso. ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	•	
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	X	
		■ MEDIO		
		■ ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:					
8. PERTINENZE		A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	×	prato	
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
				1	
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di comento, pefalto)	×	lastricato	
		cemento, asfalto)			
		 RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, muretto, siepe) 			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre		muri in pietra	
		armate)	×	marr in pictra	
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,	×	garage	
		pollaio, garage)	^	<i>G.G</i> .	
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)			
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione	×	assenti	
		nel sottosuolo, assenti)	<u> </u>		
10.	VIABILITA'	■ STRADA	×		
	(accesso edificio)	 SENTIERO 		***************************************	
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
		- ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	 STERRATO 	x		
	DI ACCESSO	ACCIOTOLATO	1		
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO			
		ASFALTO			
12	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
14.	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
		1111. 71 11.1. 111/1			
PROGETTO:					
1.	TIPOLOGIE BAITA tipo A				
	EDILIZIE	■ BAITA tipo B	×		
		CASA RURALE			
		DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-		
	INTERVENTO	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			
			×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FININCIA DA RECUERDA DE			
		EDIFICIO DA RECUPERARE PUDERE GENZA PAGOSERAZIONE			
	AAADITAAAGNIDO	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	├─		
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
	V OLUME I KICU	INTERRATO – tipo 4	×		
		IN SOPRAELEVAZIONE	.		
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI	AMMESSI			
	PARTICOLARI		<u> </u>		
		NON AMMESSI			