

Comune amministrativo: BEDOLLO

Particella: P.ED. 746


Comune catastale: BEDOLLO

Data Rilievo: 19/07/2000

Indirizzo/località: Brusago (Brusage)

Rilevatore/i: Carli

cartografia
scala 1:1000
>Rif. Doc.
Fotografia



fotografia n.1



Prospetto
est
nord

fotografia n.2

Prospetto
ovest



fotografia n.3



Prospetto
nord

fotografia n.4



Prospetto
sud

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale			A
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica		nessuna definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	1	Totale pt.2 + pt.3	8
		costruttivo	0		
		complementari	0		
		decorativi	0		
		Totale pt.4	1	Totale punteggio	9
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento piano precedente	interesse perduto art. 31 n. a. PGTIS			
10	Note	Edificio esistente al 1856, ma che presenta ampliamenti posteriori, in data precedente al 1939			
11	Coperture	tegole in cemento	Colore	nero	
12	Spazi di pertinenza	giardino cortile	Pavimentazione Accesso	prato sterrato	
13	Recinzioni	nessuna recinzione	Tipologia	non definita	

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 1 P2			
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 1 A2	Tipologia di progetto	Rif. matrice 1 P2	
16	Volume in ampliamento		Tipologia del volume in ampliamento		
	Sopraelevazione		Rif. matrice 1 P2		
	Ripristino tipologico		Rif. matrice 1 P2		
	Ampliamento laterale		Rif. matrice 1 P2		
17	Manto di copertura	Rif. matrice 1 P4	Forma della copertura	Rif. matrice 1 P4	
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare	1-TETTOIA INGRESSO NON CONFORME ALLA TIPOLOGIA TRADIZIONALE (foto 1)			