


PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Scheda N: 5

cartografia
scala 1:1000
> Rif. Doc.
Fotografia



fotografia n. 1



**Prospetto
nord-ovest**

fotografia n. 2



Prospetto
sud-est

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale				A
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860		8
3	Tipologia architettonica storica			bassa definizione		4
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	1	Totale pt.2 + pt.3		12
		costruttivo	0			
		complementari	0			
		decorativi	0			
		Totale pt.4	1	Totale punteggio		13
5	Degrado	nullo		6	Grado di utilizzo	utilizzato
7	Spazi pertinenza	media qualità				
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento piano precedente	agricola interesse secondario di tutela ambientale				
10	Note					
11	Coperture	tegole in cemento		Colore		nero
12	Spazi di pertinenza	strada sentiero		Pavimentazione Accesso		asfalto sterrato
13	Recinzioni	nessuna recinzione		Tipologia		nessuna recinzione

PROGETTO

14	Categoria d'intervento	Rif. matrice 7 P2		Tipologia di progetto	Rif. matrice 7 P2
15	Tipologia attuale	Rif. matrice 7 A2			
16	Volume in ampliamento			Tipologia del volume in ampliamento	
	Sopraelevazione			Rif. matrice 7 P2	
	Ripristino tipologico			Rif. matrice 7 P2	
	Ampliamento laterale			Rif. matrice 7 P2	
17	Manto di copertura	Rif. matrice 7 P4		Forma della copertura	Rif. matrice 7 P4
18	Vincoli di progetto				
19	Superfetazioni da eliminare	1- SPORCO IN MURATURA TIPOLOGICAMENTE NON CORRETTO (foto 1)			