
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Ronchi	P.ED. 927	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 13.09.2007	C.C. BEDOLLO		45

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo la strada provinciale dalla frazione Centrale in direzione Brusago, in località Ronchi, si diparte a sinistra su una stradina agricola che porta in breve all'edificio.

L'edificio è sito sulla linea di delimitazione tra la zona agricola del fondo valle ed il versante boscato del monte Gaggio.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: SUD-EST e NORD-EST



PROSPETTO: SUD-OVEST e NORD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:			NOTE	
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B	1 ^	
		CASA RURALE	-	
		■ DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	-	
2.	COSTRUZIONE		×	
		TRA 1860 - 1939 POSTERIORE 1939	_	
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)		
Э.	USOFUNZIONALE		×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		• ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	×	
		SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE	■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 1 falda
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	tegole cemento
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	^	
		■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	×	camino
		pannelli solari/fotovoltaici)	<u></u>	
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	raso sasso
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		10000
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	A DCHITETTONICA	ORIGINALE		
		MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	×	
		■ MEDIO	•••	
		■ ELEVATO	•••	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:					
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	prato	
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	1		
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di		lastricato	
		cemento, asfalto)	×	lastificato	
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)	×	muri in pietra	
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, 			
_	RETI	pollaio, garage)APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,		rete potabile	
9.	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	×	rete potablic	
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	rete fognaria	
		sottosuolo, assenti)	<u> </u>		
10.	VIABILITA'	 STRADA 	×		
	(accesso edificio)	 SENTIERO 			
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
	DATE CONTRACTOR	• ALTRO	-		
11.	PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO	• STERRATO	×		
	(viabilità)	 ACCIOTOLATO 			
		CUBETTI DI PORFIDO			
	Imigori	ASFALTO ASFALTO			
12.	VINCOLI PARTICOLARI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART. 94 L.P. 22/91			
	THRITODAM	AK1. 74 L.1. 22/71		1	
PROGETTO:				NOTE	
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	X		
	EDILIZIE	BAITA tipo B	•		
		CASA RURALE			
		 DEPOSITO 			
		EDIFICIO SPECIALE	<u> </u>		
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
3	INTERVENTO	RESTAURO DISANAMENTO CONSERVATIVO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE - DUDEDE GENZA DIGOGERIUZIONE			
	AMPLIAMENTO	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE LATERALE - tipo 1 2 3	+		
3.	VOLUMETRICO	 LATERALE - tipo 1, 2, 3 INTERRATO - tipo 4 	ļ		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	IN SOPRAELEVAZIONE	×	da realizzare	
			^	tetto a 2 falde	
		 NESSUNO 			
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 			
	PARTICOLARI	- NOV AND FERRI			
		NON AMMESSI			