
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Doss dei Redi	P.ED. 162	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 27.05.2010	C.C. BEDOLLO		131

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Salendo per la strada provinciale del Redebus in direzione Regnana, si diparte a destra sulla viabilità forestale che porta alla località Castellani. In prossimità delle prime case della località, si diparte a sinistra proseguendo per circa 700 metri e si continua poi, per un breve tratto, su un sentiero.

L'edificio è situato in una radura a prato di zona agricola abbandonata, ora boscata.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: NORD-EST



PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO: SUD-OVEST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			Scheda n. 131	
ANALISI:				NOTE
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	■ BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		■ DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	■ ANTERIORE 1860	×	
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO (Iesideliza stabile, l'esideliza stagioliale) ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
_	CD (DO DILIZIU 1770	ALTRO UTILIZZATO		
4.	GRADO D'UTILIZZO			
		SOTTO UTILIZZATO IN STATO D'ARRANDONO		
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)		
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,		
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)		
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)		
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		
6.	TIPOLOGIA	 ORIGINALE 		
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	×	
7.	DEGRADO	NULLO		
, .	LLGINIDO	MEDIO		
		ELEVATO		
			×	I

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:				NOTE	
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	X	prato	
		BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)	,	muri in piatra	
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)	X	muri in pietra	
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 			
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	^		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti	
10	VIABILITA'	sottosuolo, assenti) STRADA			
10.	(accesso edificio)	SENTIERO			
	(,	NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	×		
		ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO	×		
	DI ACCESSO	 ACCIOTOLATO 	^		
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO	·		
		ASFALTO			
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO:					
	TIPOLOGIE	BAITA tipo A		NOTE	
1.	EDILIZIE		×	***************************************	
		BAITA tipo BCASA RURALE	l		
		DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	ļ		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIELCIO DA RECUBERARE			
		EDIFICIO DA RECUPERARE	×		
2	AMDITAMENTO	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	×		
		INTERRATO – tipo 4IN SOPRAELEVAZIONE	,		
		NESSUNO			
4.	INTERVENTI	AMMESSI			
-10	PARTICOLARI				
		NON AMMESSI			