
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Case nove	P.ED. 332	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 29.05.2002	C.C. BEDOLLO		60

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:


Dalla strada provinciale del Redebus, a circa un chilometro del valico, si diparte sulla strada forestale che porta a Malga Stramaiolo.

Giunti al primo tornante si diparte a sinistra, si prosegue per più di un chilometro e si diparte nuovamente a sinistra.

L'edificio è anche raggiungibile dalla frazione Martinei, salendo il pendio su di un sentiero sterrato.

L'edificio è situato in una zona a prato, ai margini del bosco.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: OVEST e SUD



PROSPETTO: EST



PROSPETTO: NORD



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				Scheda n. 60
ANALISI:				NOTE
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	X	
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		■ DEPOSITO		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×	
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	X	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		■ ALTRO		
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO		
••		SOTTO UTILIZZATO	×	
		IN STATO D'ABBANDONO		
5.	CARATTERISTICHE			pietra e legno a
٥.	EDIFICIO	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	blockbau
	LDII ICIO	VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,		lamiera
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	×	
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
		pannelli solari/fotovoltaici)		
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	X	assente
		■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		10000
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	X	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE	X	
	ARCHITETTONICA STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, facciate, fori, destinazione d'uso.		
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.		
7.	DEGRADO	• NULLO	X	
		 MEDIO 		
		• ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	prato	
		■ BOSCO			
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di			
		cemento, asfalto)			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,			
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)			
		 MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage) 			
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	rete potabile	
•	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	_	<u>F</u>	
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti	
		sottosuolo, assenti)			
10.	VIABILITA' (accesso edificio)	STRADA SENTEIDO			
	(accesso edificio)	SENTIERO	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
11		• ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO	STERRATO	×		
	(viabilità)	ACCIOTOLATO			
		CUBETTI DI PORFIDO			
10	VINCOLI	ASFALTO INDIVIDUAZIONE PENE AMPIENTALE			
12.	VINCOLI PARTICOLARI	■ INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE ART. 94 L.P. 22/91			
	TIMITO DA INI	IN(1,)7 Li1, Li1)1			
PROGETTO:					
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	x		
	EDILIZIE	BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
		■ DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	• RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	×		
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA			
		EDIFICIO DA RECUPERARE			
	43 CD 143 CD 170	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE			
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3 INTERRATO – tipo 4	ļ		
	, JEGHILIMOU	INTERRATO – tipo 4IN SOPRAELEVAZIONE			
			×		
1	INTEDVENTI	NESSUNO AMMESSI			
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	- VIAIIAIFOOI			
		NON AMMESSI			